


- 1. CONJUNTO DEL PALACIO-PARADOR
- 2. RESTOS DE LA ANTIGUA MURALLA
- 3. IGLESIA-PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
- 4. SEDE DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO
- 5. IGLESIA DE SAN BERNARDO 'LA COMPAÑÍA'
- 6. CONVENTO DE SAN JOSÉ














ESTADO ORIGINAL




AXONOMETRÍA COMPARADA





paredes pedrosa arquitectos







PLANTA DE CUBIERTAS





PLANTA NIVEL 1






PLANTA BAJA


ESTADO ORIGINAL DEMOLICIONES


INTERVENCIÓN






SECCIÓN S 1





SECCIÓN S2






SECCIÓN S3

ESTADO ORIGINAL DEMOLICIONES

INTERVENCIÓN



SECCIONES

paredes pedrosa arquitectos





PATIO. ALZADOS DESPLEGADOS